

副本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

## 金門縣政府 函

金門縣金城鎮民權路226巷4弄22號4樓

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號  
承辦人：陳宗立  
電話：082-318823#62314  
傳真：082-322512  
電子信箱：yd5050@mail.kinmen.gov.tw

受文者：福建金門馬祖地區建築師公會

發文日期：中華民國111年12月22日  
發文字號：府建管字第1110114598號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：檢送本府111年12月16日辦理「金門縣111年度災害後危險建築物緊急評估作業動員演練」會議紀錄1份，請查照。

正本：金門縣金城鎮公所、金門縣金湖鎮公所、金門縣金沙鎮公所、金門縣金寧鄉公所、金門縣烈嶼鄉公所、張元駿建築師、許義翔建築師、陳勝川建築師、沈金柱建築師、陳志宏建築師、陳炳宏建築師、沈建宏建築師、周壽海建築師、李凱傑建築師、林志鴻建築師、符宏仁建築師、陳建達建築師

副本：內政部營建署、福建金門馬祖地區建築師公會、本府建設處（均含附件）

縣長楊鎮浚

本案依分層負責規定授權業務主管決行



# 金門縣政府會議紀錄

一、開會事由：金門縣 111 年度災害後危險建築物緊急評估作業動  
員演練

二、會議時間：111 年 12 月 16 日下午 1 時 30 分

三、會議地點：本府大禮堂會議室

四、主持人：商科長中治代

紀錄：陳宗立

五、出席者：(如附簽到表)

六、業務單位報告：(略)

七、動員演練：

金門地區今日遭受強烈颱風侵襲，造成部分電力及電信癱  
瘓，本府立即開設緊急應變中心，統整相關資料及資訊，緊急  
通報人員就其責任區之災害後危險建築物，先行通報損壞狀況，  
並回傳緊急通報表。

颱風稍緩，且應變中心開設完成，指揮官啟動災害後危險  
建築物緊急評估作業發布緊急動員通報。

(一) 第一階段報到：

動員金城鎮、金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉及烏坵  
鄉等六責任區之緊急評估人員 12 人，共計 12 人完成語  
音報到。

(二) 第二階段報到：

緊急評估人員共計 10 人，陸續於下午 2 點 23 分前完成  
現場報到，未到 2 人，指揮官當場指示由福建金門馬祖  
地區建築師公會協調現有人力支援，並完成裝備檢查。

## 八、實地演練課題：

課題一：各鄉鎮災害後危險建築物緊急評估實地演練。

說明：

- (一) 本次演練各鄉鎮公所緊急通報人員就其責任區災害後危險建築物依損壞狀況回傳緊急通報表，計有金湖等五鄉鎮之建築物需辦理緊急評估：
1. 金城鎮：「古崗村測段 274 地號閩南式建築」建築物部分塌陷、上部結構與基礎輕微錯開。
  2. 金寧鄉：「榜林村辦公處」建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂。
  3. 烈嶼鄉：「西方 67 號閩南式建築」建築物整體塌陷、上部結構與基礎錯開；建築物部分樓層明顯傾斜；建築物部分柱、梁損壞，牆壁龜裂；墜落物與傾倒物輕微危害等。
  4. 金湖鎮：「濱海飯店」建築物部分塌陷、上部結構與基礎輕微錯開；建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂；墜落物與傾倒物輕微危害。
  5. 金沙鎮：「舊金沙鎮公所後方教室」建築物部分塌陷、上部結構與基礎輕微錯開；建築物部分樓層明顯傾斜；建築物部分柱、梁損壞，牆壁龜裂；墜落物與傾倒物輕微危害等。
- (二) 本次演練因烏坵鄉尚無發現危險建築物，指揮官當場指示該鄉緊急評估人員支援金城鎮。

(三) 緊急評估人員立即前往責任區現場，評估結果如下：

1. 金城鎮：

建築物經現場確認，位於金城鎮大古崗 86 號隔壁，屬磚造、木造之傳統閩南式建築，面積約 15m\*15m，現況損壞情形除通報表第一項「建築物部分塌陷、上部結構與基礎輕微錯開」外，尚有通報表二、三、四項所列項目，經評估後於建築物門首張貼「紅單標誌」。

2. 金寧鄉：

建築物經現場確認，位於金寧鄉榜林 21 號，因屬早期建築設計方式，故建築物柱梁結構強度不足，現況柱梁損壞程度為三級，混凝土保護層剝落，但主筋未挫屈，箍筋未脫開，經評估後於建築物門首張貼「黃單標誌」。另建議該建物進行危老改建。

3. 烈嶼鄉：

建築物經現場確認，位於烈嶼鄉西方 67 號，屬一落二檁頭之傳統閩南式建築，面積約 10m\*8m，現況二檁頭之屋頂及牆壁傾毀，主屋屋頂破損、牆壁龜裂，經評估後判定不適合居住，爰於建築物門首張貼「紅單標誌」。

4. 金湖鎮：

建築物經現場確認，位於金湖鎮漁村 24~27 號，屬鋼筋混凝土造之四層樓建築，現況僅後棟正在砌磚牆之

建物輕微受損，尚不影響結構安全，爰無須張貼「災害後危險建築物緊急評估危險標誌」。

5. 金沙鎮：

建築物經現場確認，位於舊金沙鎮公所後方，屬加強磚造之建築（教室），現況屋頂破損、屋瓦散落滿地，外牆傾倒，主要柱梁系統損壞程度約 50%，經評估後判定為危險建築物，爰於建築物門首張貼「紅單標誌」。

**課題二：緊急評估人員熟悉責任區域、週邊區域現況環境。**

**說明：**

- (一) 由鄉鎮公所同仁於完成課題一之實地演練後，引導各組人員熟悉責任區及其他週邊區域現況環境。
- (二) 熟悉週邊環境仍以政府機關辦公廳舍、消防、警務機關、學校、醫院、水廠、電廠、酒廠、集會堂及活動中心、圖書館、展覽館、體育場館、寺廟、教堂、社會福利機構、監獄、殯儀館、車站、航運站（水運及空運）及主要聚落為主，熟悉各建築物及聚落之位置及到達路線。

**九、討論提案：**

**提案：**通訊全面中斷時，如何迅速進行緊急評估人員集結，提請討論。

**說明：**為因應大規模地震導致通訊系統全面癱瘓時，如何順利召集緊急評估人員辦理危險建築物緊急評估作業。

**決議：**當大規模地震導致通訊系統全面癱瘓時，請各緊急評估人員自行前往本縣災害應變中心（消防局）報到；倘因道路中斷等問題無法到達災害應變中心時，可請求該中心予以協助（電話：082-324021）或直接到鄉鎮公所報到。

**十、主席裁示：**

- （一）為使緊急評估人員熟稔簡訊回傳之操作，爾後每季或半年發送一次簡訊。
- （二）緊急評估儲備人員造冊列管，以利災害發生時之調用。
- （三）金沙鎮公所聯絡窗口（承辦人）更動，會後應立即更新名單。

**十一、散會：下午5時。**

# 金門縣 111 年度災害後危險建築物緊急評估作業動員演練

— 語音、現場報到暨簽到表 —

通報時間：111 年 12 月 16 日（星期五）下午 1 時 30 分

主持人：

謝中琦

緊急評估人員	語音報到時間	現場報到時間	簽名
張元駿建築師	13:53		
許義翔建築師	13:46	13:50	許義翔
陳勝川建築師	13:36	14:03	陳勝川
沈金柱建築師	13:34	13:43	沈金柱
陳志宏建築師	13:44	14:23	陳志宏
陳炳宏建築師	14:01	14:00	陳炳宏
沈建宏建築師	13:32	13:38	沈建宏
周壽海建築師	13:32	13:32	周壽海
李凱傑建築師	13:31	14:10	李凱傑
林志鴻建築師	13:35	14:12	林志鴻
符宏仁建築師	13:55		
陳建達建築師	13:34	14:00	陳建達



# 金門縣 111 年度災害後危險建築物緊急評估作業動員演練

— 語音、現場報到暨簽到表 —

通報時間：111 年 12 月 16 日（星期五）下午 1 時 30 分

單 位	簽 名
內政部營建署	
福建金門馬祖地區 建築師公會	李宜蓀
金門縣金城鎮公所	余蔦蓉
金門縣金湖鎮公所	呂明良
金門縣金沙鎮公所	石宏恩
金門縣金寧鄉公所	陳仲達
金門縣烈嶼鄉公所	方嘉慶
本府建設處	陳宗立、謝中強

