

副本

發文方式：郵寄

檔號：

保存年限：

## 金門縣政府 函

金門縣金城鎮民權路226巷4弄22號4樓

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號

承辦人：陳宗立

電話：082-318823#62314

傳真：082-322512

電子信箱：yd5050@mail.kinmen.gov.tw

受文者：福建金門馬祖地區建築師公會

發文日期：中華民國109年11月23日

發文字號：府建管字第1090101650號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本府109年11月12日辦理「金門縣109年度災害後危險建築物緊急評估作業動員演練」會議紀錄乙份，請查照。

正本：金門縣金城鎮公所、金門縣金湖鎮公所、金門縣金沙鎮公所、金門縣金寧鄉公所、金門縣烈嶼鄉公所、張建築師元駿、許建築師義翔、陳建築師勝川、沈建築師金柱、李建築師訓良、陳建築師炳宏、沈建築師建宏、梁建築師耀南、林建築師大目、林建築師志鴻、符建築師宏仁、陳建築師建達

副本：內政部營建署、金門國家公園管理處、福建金門馬祖地區建築師公會、本府建設處（均含附件）

# 縣長楊鎮浚

本案依分層負責規定授權業務主管決行

# 金門縣政府會議紀錄

- 一、開會事由：金門縣 109 年度災害後危險建築物緊急評估作業動員演練
- 二、會議時間：109 年 11 月 12 日下午 1 時 30 分
- 三、會議地點：本府大禮堂會議室
- 四、主持人：商科長中治代 記錄：陳宗立
- 五、出席者：（如附簽到表）
- 六、業務單位報告：（略）
- 七、動員演練：

金門地區於今日下午 1 時 20 分發生災害性地震，造成地區電力、電信部分癱瘓，本府立即開設緊急應變中心，統整相關資料及資訊，緊急通報人員就其責任區之災害後危險建築物，先行通報損壞狀況，並回傳緊急通報表。

地震稍停，且應變中心開設完成，指揮官啟動災害後危險建築物緊急評估作業發布緊急動員通報，並協調航空公司預留緊急評估人員來金機位。

## （一）第一階段報到：

動員金城鎮、金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉及烏坵鄉等六責任區之緊急評估人員 12 人，因中央緊急評估資訊系統損壞，致無法發送簡訊通知緊急評估人員，本府立即採電話通知辦理，共計 12 人完成電話報到。

## （二）第二階段報到：

緊急評估人員共計 9 人，陸續於下午 2 點 5 分前完成現場報到，未到 3 人，指揮官當場指示由陳志宏建築師、陳啟明建築師及方光群建築師等 3 人替補，並完成裝備檢查。

## 八、實地演練課題：

課題一：各鄉鎮災害後危險建築物緊急評估實地演練。

說明：

- (一) 本次演練各鄉鎮公所緊急通報人員就其責任區災害後危險建築物依損壞狀況回傳緊急通報表，計有金湖等五鄉鎮之建築物需辦理緊急評估：
  1. 金湖鎮：「濱海飯店」建築物部分塌陷、上部結構與基礎輕微錯開；建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂；墜落物與傾倒物輕微危害。
  2. 金城鎮：「城隍廟段 613 地號」建築物部分塌陷、上部結構與基礎輕微錯開；建築物部分樓層明顯傾斜；建築物柱、梁損壞牆壁龜裂。
  3. 金寧鄉：「湖南高地露營區」建築物部分塌陷、上部結構與基礎輕微錯開。
  4. 金沙鎮：「后浦頭 35 號」建築物整體塌陷、上部結構與基礎錯開；建築物整體樓層明顯傾斜；建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂；墜落物與傾倒物危害。
  5. 烈嶼鄉：「古廟段 174 地號閩南式建築」建築物整體塌陷、上部結構與基礎錯開；建築物部分樓層明顯傾斜；建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂；。
- (二) 本次演練因烏坵鄉尚無發現危險建築物，故指揮官當場指示該鄉緊急評估人員支援金湖鎮及金城鎮，並迅速至災害現場協助辦理緊急評估。
- (三) 緊急評估人員立即前往責任區現場，並依「緊急評估表」所列事項分別填表，經評估後核有安全疑慮之建築物，緊急評估人員均當場於門首張貼「災害後危險建築物緊急評估危險標誌」。

**課題二：緊急評估人員熟悉責任區域、週邊區域現況環境。**

**說明：**

- (一) 由鄉鎮公所同仁於完成課題一之實地演練後，引導各組人員熟悉責任區及其他週邊區域現況環境。
- (二) 熟悉週邊環境仍以政府機關辦公廳舍、消防、警務機關、學校（大學、高中、國中、小學、幼稚園）、醫院、水廠、電廠、酒廠、集會堂及活動中心、圖書館、展覽館、體育場館、寺廟、教堂、社會福利機構、監獄、殯儀館、車站、航運站（水運及空運）及主要聚落等為主，熟悉各建築物及聚落之位置及到達路線。

**九、討論提案：**

**提案：**通訊全面中斷時，如何迅速進行緊急評估人員集結，提請討論。

**說明：**為因應大規模地震導致通訊系統全面癱瘓時，如何順利召集緊急評估人員辦理危險建築物緊急評估作業。

**決議：**當大規模地震導致通訊系統全面癱瘓時，請各緊急評估人員自行前往本縣災害應變中心（消防局）報到；倘因道路中斷等問題無法到達災害應變中心時，可請求該中心予以協助（電話：082-324021）或直接到鄉鎮公所報到。

**十、臨時動議：**

- (一) 本縣各鄉鎮緊急評估人員目前編制之人數為2人（滿編），惟因應地區人口及建築物數量逐年增加，建請中央同意縣轄金城鎮、金湖鎮及金沙鎮各增加一名緊急評估人員。

- (二) 因應本次演練中央緊急評估資訊系統損壞而無法完成簡訊發送，請承辦單位立即成立 Line 群組，以便於災害發生時得立即通知緊急評估人員，並推播災情。
- (三) 請承辦單位調查彙整本縣公家機關及民間相關技師名單，俾供災害發生時之調用。
- (四) 本次演練地點金寧鄉湖南高地露營區(金寧鄉頂林路 287 號)，經緊急評估人員認為：「本次為坑道土壤流失，造成土壤壓實流入地下隱藏之坑洞所造成地表下陷，建議知會國家公園進行坑道調查，補強規劃及執行補強。」本案副知金門國家公園管理處。

十一、散會：下午 5 時。

# 金門縣 109 年度災害後危險建築物緊急評估作業動員演練

— 語音、現場報到暨簽到表 —

通報時間：109 年 11 月 12 日（星期四）下午 1 時 30 分

主持人：劉中治

記錄：陳榮立

緊急評估人員	語音報到時間	現場報到時間	簽名
張建築師元駿	13:30 電話通知		陳志宏
許建築師義翔	2	13:57	許義翔
陳建築師勝川	2	13:53	陳勝川
沈建築師金柱	2	13:40	沈金柱
李建築師訓良	2		陳啟州代
陳建築師炳宏	2	13:35	陳炳宏
沈建築師建宏	2	13:40	沈建宏
梁建築師耀南	2	14:05	梁耀南
林建築師大目	2		李光祥代
林建築師志鴻	2	13:45	林志鴻
符建築師宏仁	2	13:38	符宏仁
陳建築師建達	2	13:33	陳建達

# 金門縣 109 年度災害後危險建築物緊急評估作業動員演練

— 語音、現場報到暨簽到表 —

通報時間：109 年 11 月 12 日（星期四）下午 1 時 30 分

單	位	簽	名
內政部營建署			
福建金門馬祖地區 建築師公會		李建德	
金門縣金城鎮公所		余蒼蓉	
金門縣金湖鎮公所		黃如山	
金門縣金沙鎮公所		柯政才	
金門縣金寧鄉公所		陳進	
金門縣烈嶼鄉公所		陳俊仁	
本府建設處		陳宗立	